

三菱

キャビン内インテーク・エアー・フィルターの検査・交換 方法説明書



トッポ BJ S
(GF-H42A)

説明	ページ番号
キャビン内インテーク・エアー・フィルター	1
キャビン内インテーク・エアー・フィルター (つづき)	2

キャビン内インターク
エア・フィルター



ステップ-1
助手席側のドアを開ける。



ステップ-2
グローブ・ボックスを開ける。



ステップ-3
黒いプラスチックの押さえクリップを確認する。



ステップ-4
黒いプラスチックの押さえクリップを引き抜く。



ステップ-5
グローブ・ボックスを
ダッシュボードから取り出す。



ステップ-6
助手席側ダッシュボード下のトレイを固定してる右側のねじを抜く。



ステップ-7
助手席側ダッシュボード下のトレイを固定してる左側のねじを抜く。



ステップ-8
助手席側ダッシュボード下の
トレイを外す。



ステップ-9
エア・フィルター・キャビティ
カバーの下のタブが抜けるまで
上に押す。



ステップ-10
エア・フィルター・キャビティ
カバーを取り外す。



ステップ-11
下のエア・フィルター・エレメントを
エア・フィルター・キャビティから
抜く。

エア・フィルター・エレメントを
検査する。



ステップ-12
上のエア・フィルター・エレメントを
エア・フィルター・キャビティから
抜く。

エア・フィルター・エレメントを
検査する。




ステップ-13
検査の結果によって、古いエア
フィルター・エレメント又は新しいエア
フィルター・エレメントをエア・フィ
ルター・キャビティに入れる。まず、上
のエレメントから。

注意：
上のエレメントの場合、フロント・プレ
ートの上の角が丸くなっていて、下の
角が90°になっている。



ステップ-14
検査の結果によって、古いエア
フィルター・エレメント又は新しいエア
フィルター・エレメントをエア・フィ
ルター・キャビティに入れる。ここで、
下のエレメントを入れる。

注意：
下のエレメントの場合、フロント・プレ
ートの上の角が90°になっていて、下
の角が丸くなっている。



ステップ-15

再確認：
上のエレメントのフロント・プレート
の上の角が丸くなっていて、
下の角が90°になっている。

下のエレメントのフロント・プレート
の上の角が90°になっていて、
下の角が丸くなっている。



ステップ-16
エア・フィルター・キャビティ
カバーの上のタブを受けのスロットに
入れ、下のタブが受けのスロットとラ
インアップする。

角が丸くなっている

角が90°になっている

角が丸くなっている

キャビン内インテーク
エアー・フィルター
(つづき)



ステップ-17

エアー・フィルター・キャビティ
カバーを下のタブが受けのスロットに
完全に固定するまで、下に押す。



ステップ-20

グローブ・ボックスを取り付ける。



ステップ-24

助手席側のドアを閉める。

完了...



ステップ-21

黒いプラスチックの押さえクリップを入
れる。



ステップ-18

助手席側ダッシュボード下の
トレイを、固定している左側の
ねじを入れる。



ステップ-22

黒いプラスチックの押さえクリップ
がグローブ・ボックスの右側の面
に平らになっている事を確認
する。



ステップ-19

助手席側ダッシュボード下の
トレイを固定している右側の
ねじを入れる。



ステップ-23

グローブ・ボックスを閉める。

